



INDICAÇÃO Nº 1181/2018

C.M.E.B.P.

PROT. GERAL N.º _____ / ____

Fls. _____

a) _____

Indicamos à Chefia do Executivo Bragantino determinações junto à secretaria competente da municipalidade, solicitando verificação e providências com relação à aspereza do piso da quadra de esportes do CILES José Cerqueira – Jardim Morumbi.

ANEXO: reclamação de munícipe e foto do local.

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que o Centro Integrado de Lazer e Esportes José Cerqueira, localizado na Rua Cecília da Silva Colagrande, Jardim Morumbi, está sendo revitalizado;

CONSIDERANDO que segundo informações de munícipe, o piso da quadra de esportes além de apresentar rachaduras é muito áspero, sendo extremamente necessária a realização de procedimentos que suavizem o piso para sua posterior pintura, **SOLICITAMOS** providências.

Casa do Poder Legislativo “Jornalista William Cardoso”, em 22 de agosto de 2018

**COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTE, SAÚDE, SANEAMENTO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL**


NATANAEL ANANIAS
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C.M.E.B.P.

PROT. GERAL N.º _____ / _____

Fls. _____

a) _____


JOSÉ GABRIEL CINTRA GONÇALVES
Vice-Presidente


ANTÔNIO BUGALU
Membro


DR. CLÁUDIO
Membro


RITA LEME
Membro



Michel Campos Silveira está 😞 se sentindo triste.

Ontem às 08:51 · 🌐



Ditinho Bueno Edmir Chedidedmir Jesus Chedidjesus somos gratos pela limpeza e recuperacao do ciles do Morumbi mais pintar uma quadra nesta condições nao da por favor aqui brinca crianca olha a grossura do cimentado crianca cair rala na hora e temos que usar o samu favor vamos fazer um servico digno a todos nos do Morumbi.

